

セーフティノーツ

パラグライダー用ハーネス、Peak2 T-LOCK DHV GS-03-0348-07、Peak2 GET-UP DHV GS-03-0349-07 について

Woody Valley 式パラグライダー・ハーネス Peak で、取り扱い方によってはしわが発生する。これによりレキサン製の補強材がキンクし、エアーが適切に流入しないためエアーバッグが機能しなくなる恐れがある。Peak2 ハーネスの所有者およびパイロットはプロテクターのその部分のキンクを点検するよう喚起する。



プロテクターの補強部分にキンクがあったときは、レキサン製プレートを新しいU字形をした補強材と交換しなければならない。この補強材は所有者あるいは Woody Valley により装着することが可能である。

Turnpoint Fastline GmbH

補強材についてのさらなる情報および無償の提給に関しては：www.turnpoint.de, info@turnpoint.de,
[+49\(0\)8036 9088261](tel:+49(0)80369088261)

2008年5月16日

Ilona Albrecht,
General Manager
Turnpoint fastline GmbH