

警告

ダイニーマラインを使った、GIN 式 Boomerang 5/07 および Boomerang5/08 に関して

全ての Boomerang パイロットに注意します：Gin Glider の全てのラインについて、100時間ごとに強度と長さをチェックするよう強く勧告します。チェックして問題ないように見えても、全てのメインラインは、100時間ごとに、またアッパーラインは200時間ごとに交換しなければなりません。

さらに、ケブラーないしアラミドの被覆なしラインの破断強度、およびダイニーマの被覆なしラインの長さをチェックすることを強く勧告します。ダイニーマラインは縮みます。

そして、問題を防ぎ、パイロットがラインを交換することを説得し後押しするため、Gin Gliders 社はダイニーマラインを使用している Boomerang を所有する全てのパイロットに、新品の改良されたライセンセット（2008年型ライザーを含む2008年型ライン）を通常価格の50%ディスカウントで供給します。

ディーラーまたは代理店にお問い合わせください：

<http://www.gingliders.com/corporate/distributors.php>

Gin Gliders Inc., 2008年10月15日

285-1 Galdam-Ri, Mohyun-Myun,

Chuin-Gu, Yongin-city, Kyunggi-Do,

449-851, Korea

tel,+82 31 333 1241

fax,+82 31 334 6788

gin@gingliders.com

www.gingliders.com