

JHSC-E

### EXE 社 RX ハーネスのパラシュートトグルに関する不良について

2012 年 2 月 10 日、ハンググライダーハーネスマーカー EXE 社が製造したハーネス、RX (2002 年 2 月製造。シリアル番号 007 番) について、パラシュートリパックを実施しようとトグルを引っ張ったところ、パラシュートトグルのセーフティーピンが大きくズレる不良が発見されました。



調査の結果、本来このピンがズれないように施しておいた粘着処理が、経年劣化で接着力が失われてしまい、上記の不良が出来てしまったことがわかりました。

同パラシュートトグルについて、同様の製造方法は、シリアル番号 001 番から 036 番まで用いられているため、メーカーによる自主回収を行います。

対象となるハーネスおよびそのオーナーの方は、メーカーに記録が残されているため、直接ご連絡、回収させていただきます。

尚、2002 年 4 月以降製造されたシリアル番号 037 番以降のものについては、その製造方法が変えられているため、同様の不良は起こらず今回の回収の対象にはなりませんので、あ

わせてご連絡差し上げます。

2012年 2月 13日

茨城県石岡市太田 289-3 EXE 山本貢

TEL/FAX0299-43-2285

E-mail [exe-yamamoto@mbp.ocn.ne.jp](mailto:exe-yamamoto@mbp.ocn.ne.jp)