

セーフティノーツ

パラグライダー UP Trango 3M DHV GS-01-1603-07, UP Trango 3S DHV GS-01-1632-07, UP Trango 3S/M DHV GS-01-1633-07, UP Trango 3L DHV GS-01-1634-07, UP Summit XC SM DHV GS-01-1733-08, UP Summit XC S DHV GS-01-1734-08, UP Summit XC M DHV GS-01-1735-08, UP Summit XC L DHV GS-01-1736-08, UP Pico S DHV GS-01-1737-08, UP Pico XS DHV GS-01-1743-08, UP Pico M DHV GS-01-1744-08, UP Pico L DHV GS-01-1761-08

UP Pico XS, DHV GS-01-1743-08

UP Pico S, DHV GS-01-1737-08

UP Pico M, DHV GS-01-1744-08

UP Pico L, DHV GS-01-1761-08

UP Pico XXS, 型式証明なし

この勧告は、上記モデルの修正 0 1 に関するものである。修正番号は、製造番号で識別できる：例 Pico M:XA45M-01-...太字の番号が修正番号を示す。修正番号が 0 2 の Pico は、アラミドラインなのでこの勧告の対象ではない。

UP Summit XC S, DHV GS-01-1734-08

UP Summit XS SM, DHV GS-01-1733-08

UP Summit XC M, DHV GS-01-1735-08

UP Summit XC L, DHV GS-01-1736-08

UP Summit XC XS, 型式証明なし

この勧告は、上記モデルの修正 0 1 に関するものである。修正番号は、製造番号で識別できる：例 Summit XC-M:XC07M-01-...太字の番号が修正番号を示す。修正番号が 0 2 の Summit XC は、アラミドラインなのでこの勧告の対象ではない。

UP Trango 3S, DHV GS-01-1632-07

UP Trango 3SM, DHV GS-01-1633-07

UP Trango 3M, DHV GS-01-1603-07

UP Trango 3L, DHV GS-01-1634-07

UP Trango 3XS, 型式証明なし

UP Trango 3XL, 型式証明なし

この勧告は全ての Trango 3 モデルが対象である。

上記モデルは、Lilos 社製 D C シリーズのダイニーマラインが取り付けられている。これらのラインは、使用するにしたがって縮み、C, D ラインで顕著である。収縮は高温にさらされた（高温の地面に放置するなど）グライダーほど、そして重量範囲の下限で飛ばれたものほど大きい。収縮は、スタートの難しさや飛行中のトリム速度の低下で判断できる。

UP International GmbH 社は、以下の安全勧告を発行した：

UP International GmbH 社は、上記モデルの所有者に Lilos 社製ダイニーマの C, D ラインのミドルラインとトップラインを交換するよう勧告する。所有者にはアラミドラインのセットが無償で提供される。ラインの交換には、最寄りのスクールあるいは、サービスセンターにコンタクトすることを勧告する。所有者は、ただちに UP International GmbH あるいはディーラーにコンタクトするように。

Garmisch Partenkirchen, 2009年8月18日

Christian Ronning

UP International GmbH

Kreuzeckbahnstrasse 7, D-82467 Garmisch Partenkirchen

Tel.:,Fax.:

www.up-paragliders.com

info@up-paragliders.com