

JHSC-E2505

Ozone 社 F*レース 2 の ABS システムのセットアップ

出典 DHV Safety Notes

日付 2025/9/17

分類 装備品 ハーネス

詳細

オゾン安全に関するお知らせ

<https://flyozone.com/paragliders/ja/infozone/safety-notices/f-race-2-safety-notice>

少なくとも 1 件の事例において、飛行中にフロントストラップ (チェストストラップ) が勝手に開いてしまうという問題が再現しました。状況によっては、フロントストラップを閉じる金属製のトグルがフロントストラップのループから外れてしまうことがあります。この問題は、フロントストラップと ABS ストラップの接続を調整することで解決できます。これにより、フロントストラップのループが小さくなり、金属製のトグルが外れにくくなります。

修理は安全に関するお知らせに記載されており、オーナー様ご自身で行うことができます。この修理は、ハーネスを使用して次回飛行する前に必ず行ってください。

詳しくは、メーカー、輸入代理店、購入スクールにコンタクトしてください。