

JHSC-E2602

ALFAcross *80、ALFAcross *100、ALFAcross *115、ALFAcross *120、、ALFAcross *140、、
ALFAcross *220 レスキューパラシュートに関する問題

出典 DHV Safety Notes

日付 2026/5/20

分類 装備品 レスキューパラシュート

詳細

体育館での救助訓練中、インナーコンテナのフラップがインナーコンテナのロックループ（ゴム）に絡まる事故が2回発生しました。その結果、インナーコンテナからレスキューパラシュートが展開できませんでした。製造元は、この原因が取扱説明書に記載されているインナーコンテナのロック方法にあると判断しました。

詳細

メーカーの安全に関するお知らせ（PDF へのリンク）

改定されたリパックマニュアル

以前のリパック手順に従って **AlfaCross** レスキューキットをリパックされたお客様は、リパック状態をご確認ください。必要に応じて、改訂版リパックマニュアルに記載されている新しいリパック手順に従って再梱包してください。改訂版のリパック手順を必ずご使用ください。

この措置は次回フライト前に実施しなければなりません。