

JHSC-E2603

Woddy Valley 社 ハーネス MK1 および MK1 PRO の問題

出典 DHV Safety Notes

日付 2026/5/20

分類 装備品 ハーネス

詳細

メーカーのウッディバレー社は、同社の MK1 および MK1 Pro アクロハーネスに関する安全上の注意喚起を発表しました。

ハーネスの救助用ハンドルに重要な縫い目が欠けていることが判明した。

製造元は、ハーネスのすべての使用者に対し、レスキューハンドルを直ちに点検するよう強く推奨しています。点検は使用者自身で行うことができます。

ウッディバレーの安全に関するお知らせ [PDF へのリンク](#)

詳しくは、メーカー、輸入代理店、購入スクールにコンタクトしてください。